

# 건축물석면조사 보고서

## 당항포 수석전시관

용역명:군소유 공공건축물 석면조사용역(2차)



2013 년 6 월 24 일



**대한석면조사기관[주]**

Korea Asbestos Survey Institute Co. Ltd 055)607-0885

## » 석면 조사 결과서 «

### 1. 조사대상 및 범위

조 사 대 상	당항포 수석전시관
조 사 범 위	당항포 수석전시관 건물전체
소 재 지	경남 고성군 회화면 당항만로 1116

### 2. 조사일자 및 조사자

조 사 일 자	2013년 06 월13 일~2013년 06 월21 일
조 사 자	윤창석,이수용

### 3. 석면조사기관

대한석면조사기관(주)	경남 창원시 성산구 완암로 50 SK테크노파크 테크존 10층 1017호	055)607-0885
-------------	---	--------------

### 4. 석면자재 목록

성 상	자 재 명	석면종류	석 면 함유량(%)	석면자재 면적(m <sup>2</sup> )	비 고
		석 면 자 재 없 음			

### 5. 석면조사결과

석면건축물이 아닌 것으로 확인되었습니다.
------------------------

「석면안전관리법」 제21조에 따라 석면조사를 실시하고 조사결과를 제출합니다.

2013 년 6 월 24 일

대한석면조사기관 주식회사



경상남도 고성군청 귀중

# 목 차

## I. 조사개요

1. 목적
2. 조사일자 및 조사자
3. 조사대상 및 범위
4. 관련근거

## II. 석면조사 및 분석 방법

1. 석면조사방법
2. 석면분석방법

## III. 조사 결과

1. 각 공간별 자재사용 목록표
2. 동질성그룹분류 및 분석결과표
3. 공간별 석면자재목록표
4. 위해성평가

## IV. 의견

1. 의견 및 주의사항

## 1. 조사개요

### 1. 목적

본 석면조사의 목적은 '석면안전관리법 제1조'에 근거하여 석면을 안전하게 관리함으로써 석면으로 인한 국민의 건강 피해를 예방하고 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 하기 위함이다


### 2. 조사일자 및 조사자

- 조사일자 : 2013년 06 월13 일~2013년 06 월21 일

- 조사자(분석자포함)

성 명	자 격 종 목	조사자교육기관(수료번호)
윤 창 석	석면조사기관 인력기준 '가'항	대한석면관리협회(2010-32-12)
이 수 용	석면조사기관 인력기준 '나'항	한국석면환경협회(K.S12-53-0001)
강 근 구	석면조사기관 인력기준 '다'항	정도관리 합격(분석자)

### 3. 조사대상 및 범위

소 재 지	경남 고성군 회화면 당항만로 1116	
건 물 명	당항포 수석전시관	
주 구 조	철근콘크리트조/슬래브	
건 축 물 연면적(㎡)	763.32	
비 고		

#### 4. 관련근거

##### ◆ 석면안전관리법 제21조 (건축물석면조사)

- 대통령령으로 정하는 건축물의 소유자는 석면조사기관으로 하여금 석면조사를 하도록 한 후 그 결과를 기록·보존하여야 한다.

- 건축물석면조사의 항목, 조사방법, 그 밖에 필요한 사항에 관하여는 「산업안전보건법」 제38조의2제1항 및 제2항을 준용한다

##### ◆ 석면안전관리법 제21조, 같은 법 시행령 제29조 (건축물석면조사대상)

- 공공기관이 소유 및 사용하는 건축물 중 연면적이 5백제곱미터 이상이고, 2008년 12월 31일 이전에 건축허가를 받았거나 건축신고를 한 건축물

- 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 유치원 및 각급 학교

- 「다중이용시설 등의 실내공기질 관리법」 제3조에 따른 다중이용시설

- 연면적이 5백제곱미터 이상인 문화 및 집회시설, 의료시설, 노유자시설

##### ◆ 석면안전관리법 시행규칙 부칙 제3조 (건축물석면조사에 관한 경과조치)

- 법 시행일로 부터 2년 이내(2014. 4. 28일 까지)

· 공공기관이 소유 및 사용하는 건축물 중 연면적이 500제곱미터 이상인 건축물

· 1999년 12월 31일 이전에 건축허가를 받았거나 건축신고를 한 건축물

- 법 시행일로 부터 3년 이내(2015. 4. 28일 까지)

· 위 건축물 이외의 건축물

##### ◆ 산업안전보건법 시행규칙 제80조의 4 (석면조사방법)

- 건축도면, 설비제작도면 또는 사용자재의 이력 등을 통해 예비조사를 실시할 것.

- 해체·제거할 자재 등에 대해 성질과 상태별로 구분하여 그 규모별로 채취 수를 달리하여 조사를 실시할 것

##### ◆ 산업안전보건법 시행규칙 [별표3] 제2호 비고3 및 환경부고시 제2012-81호(석면건축물의 위해성 평가 방법)





- 환경부고시 제2012-81호 "석면건축물의 위해성 평가 방법"에 따라 실시.

## II. 석면조사 및 분석 방법

### 1. 석면조사방법

고용노동부 고시 제2012-9호의 「석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시」에 따라 실시하였고 현장조사는 육안검사, 공간의 기능, 설계도서, 사용자재의 외관과 사용 위치 등을 조사하고 각각의 균질부분(Homogeneous Area)을 구분하여 아래의 <표1>을 참고하여 석면함유의심물질(PACM)을 선정하여 고품시료(Bulk Sample)를 아래의 <표2>와 같이 채취하였다

<표1> 노동부 및 미국 환경청(EPA)에서 제공하는 석면함유의심물질 목록

성 상	자재명	제조회사	자재 생산년	석면 함유량	주 용 도	제 품 형 태
지붕재	슬레이트	KCC	1958 ~ 2003	10 ~ 15%	주택, 공장, 축사, 창고 등의 모든 건 축물의 지붕 및 벽 체에 사용	
		벽산	1970 ~ 2004	10 ~ 15%		
천장재	석고 시멘트판	KCC (아미텍스)	1978 ~ 2003	2 ~ 5%	사무실, 주택, 상가, 호텔 등 모든 건축 물의 천장 마감재로 사용	
		벽산 (아스텍스)	1985 ~ 2005	5 ~ 10%		
칸막이	섬유강화 시멘트판	KCC (밤라이트, 나무라이트)	1974 ~ 2003	10 ~ 15%	건물의 칸막이 등 내장공사의 마감재로 사용	
		벽산 (밤라이트, 미장밤라이트)	1973 ~ 2001	10 ~ 15%		
외벽재	압출성형 콘크리트 패널	벽산 (베이스패널)	1980 ~ 2007	6 ~ 10%	건축물의 내·외벽, 바닥, 칸막이, 계단 등 도로의 차음용 및 차음판으로 사용	

<표2> 균질부분의 종류 및 규모별 최소 시료채취 수

종 류	균질부분의 크기	최소 시료채취 수
분무재 또는 내화피복재	100㎡ 미만	3
	100㎡ 이상, 500㎡ 미만	5
	500㎡ 이상	7
보 온 재	2m 미만 또는 1㎡ 미만	1
	2m 이상 또는 1㎡ 이상	3
그 밖의 물질	-	1

## 2. 석면분석방법

### - 고형시료 분석방법

채취된 시료는 고용노동부 고시 제 2012-9호의 「석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시」에 따라 편광현미경(PLM: Polarized Light Microscopy)과 입체현미경(SM: Stereo Microscopy)으로 실시하였다.

채취된 석면함유의심물질(PACM)의 분석 결과 1%이상 석면이 함유된 물질은 석면함유물질(ACM: Asbestos Containing Material)로 규정하였다.

III. 조사 및 분석결과

1. 각 공간별 자재사용 목록표







공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m <sup>2</sup> )
지상1층 방풍실	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	유리	X						
	천장재	철재	X						
로비	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	마이텍스	X						
기증1실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	석고보드	X						
	천장재	석고보드	X						
기증2실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	석고보드	X						
	천장재	석고보드	X						

\* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

\* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

\* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m <sup>2</sup> )
안내실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	마이텍스	△	LD	LD	수석-1	1		
계단실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	마이텍스	△	LD	LD	수석-1			
화장실	바닥재	자기질타일	X						
	벽재	도기질타일	X						
	천장재	리빙보드	X						
			이 하 여 백						

\* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

\* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

\* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음



1. 각 공간별 자재사용 목록표



공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m <sup>2</sup> )
지상2층 복도	바닥재	인조대리석	X						
	벽재	유리	X						
	천장재	마이텍스	△	LD	LD	수석-2	1		
수석실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	합판	X						
	천장재	석고보드	X						
토종석실	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	합판	X						
	천장재	석고보드	X						
기념품 코너	바닥재	비닐타일	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	페인트	X						

\* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음

\* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD : 작은손상, ND : 손상없음

\* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음

1. 각 공간별 자재사용 목록표

공간명	성 상	자재명	석면 함유 가능성	손상 상태	비 산성	시료(동질) 번호	시료 수	사 진	석면자재 면적(m <sup>2</sup> )
옥상 (테라스)	바닥재	골재	X						
	벽재	페인트	X						
	천장재	페인트	X						
			이 하 여 백						

\* 석면함유가능성 - ○ : 높음, △ : 의심, X : 없음  
 \* 손상상태 - SD : 심한손상, PD : 부분손상, LD:작은손상, ND : 손상없음  
 \* 비 산 성 - HD : 높음, MD : 중간, LD : 낮음, ND : 없음





4. 위해성평가

시료번호 자재명	항 목		평 가	점수	비 고	
	물리적 평가	비산성				
		손상 상태				
		석면 함유량				
	진동, 기류 및 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가	진동에 의한 손상 가능성				
		기류에 의한 손상 가능성				
		누수에 의한 손상 가능성	석 면 자 재 없 음			
	건축물 유지 보수에 따른 손상 가능성 평가	유지 보수 상태				
		유지 보수 빈도				
	인체 노출 가능성 평가	상주 인원 또는 거주자 수				
		구역의 사용 빈도				
구역의 1일 평균 사용 시간						
위해성평가 등급(평가점수)						

#### IV. 의견

- 석면조사 결과 석면자재가 사용되지 않은 것으로 확인되었습니다.


##### ※ 주의사항

본 석면조사는 노출된 자재에 대해 석면함유의심물질을 시료채취하여 분석하였으므로 후에 리모델링 또는 이와 유사한 작업과정에서 석면함유의심물질이 발견된 경우 작업을 중지하고 당사로 연락하여 석면조사를 보완해야 합니다.

##### ※ 석면의 유해성

석면에 노출되면 10~40년의 잠복기간을 통하여 폐암, 악성중피종, 석면폐 등을 유발하는 아주 유해한 물질입니다.

# 석면지도



○ 당항포수석전시관 1층평면도

## 석면함유 그림 범례

지붕재	바닥재
천장재	분무재(뿜칠재)
내화피복재	벽재
배관재(보온)	칸막이
배관재(연결)	기타물질
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                 시료번호                  시료위치 건축자재 (함유율)                  석면 함유 시료             </div>	

## 무석면함유 그림 범례


 무석면
 석면 비함유 시료

## 석면 지도 개요

- 건축물명 : 고성수석전시관
- 건축물 소재지 : 경남 고성군 회화면 당항만로 1116
- 조사 기간 : 2013년 6월 13일 ~ 2013년 6월 21일

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질구역	석면자재 면적(m <sup>2</sup> )	석면종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
수석-1	안내실천장	텍스	-	-	무석면	-	-	-	-

# 석면지도



○ 당항포수석전시관 2층평면도

## 석면함유 그림 범례

지붕재	바닥재
천장재	분무재(뽕칠재)
내화피복재	벽재
배관재(보온)	칸막이
배관재(연결)	기타물질
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                 시료번호                  시료위치 건축자재 (함유율)                  석면 함유 시료             </div>	

## 무석면함유 그림 범례

무석면
석면 비함유 시료

## 석면 지도 개요

- 건축물명 : 고성수석전시관
- 건축물 소재지 : 경남 고성군 회화면 당항만로 1116
- 조사 기간 : 2013년 6월 13일 ~ 2013년 6월 21일

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질구역	석면자재 면적(m <sup>2</sup> )	석면종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
수석-2	복도천장	텍스	-	-	무석면	-	-	-	-